

Bienvenue à CBR Lixhe

Consignes de sécurité - Visiteurs

La **sécurité** est une de nos **principales valeurs**.

Le site de CBR Lixhe est un site industriel. Cela signifie que vous êtes exposé à des risques. Nous vous demandons :

1. Lors de vos déplacements :

- D'être attentif aux véhicules, de marcher sur les trottoirs existants et de traverser aux endroits définis par le guide !
- De tenir la rampe lorsque vous empruntez les escaliers.
- De ne pas toucher aux installations. Des pièces sont chaudes, les machines peuvent se mettre en fonctionnement à tout moment.



2. Si vous êtes amené à circuler dans l'usine, nous vous prions :

- De suivre votre guide en permanence.
- De vous équiper de chaussures et de lunettes de sécurité, d'un casque, de vêtements à longues manches et d'un gilet fluo.



- De ne pas fumer, de ne pas manger et de ne pas utiliser votre GSM durant la visite et lors de vos déplacements.



EN CAS D'URGENCE



1. Prévenez le **+32 (04) 379.92.22**. via votre guide ou votre GSM en vous situant grâce au plan repris au verso.



2. Rendez-vous calmement au point de rassemblement en suivant le guide.

