

**Veiligheid** is onze grootste prioriteit.

De vestiging van CBR Lixhe is een industriële site.  
Dit betekent dat u wordt blootgesteld aan risico's.

### 1. Daarom vragen wij u tijdens verplaatsingen om :

- Te letten op voertuigen, op bestaande voetpaden te stappen en over te steken op de plaatsten die door uw gids worden aangeduid!
- De leuning vast te houden wanneer u de trap neemt.
- De installaties niet aan te raken. Sommige onderdelen zijn heet en de machines kunnen op elk moment in werking treden.



### Als u het fabriek moet binnen treden :

- Op elk moment uw gids te volgen.
- Een veiligheidsbril, helm, kledij met lange mouwen, veiligheidsschoenen en een fluohesje te dragen.



- Niet te roken, niet te eten en uw GSM niet te gebruiken tijdens verplaatsingen.



### IN GEVAL VAN NOOD



1. Bel het nummer **+32 (4) 379 92 22** en geef uw positie door (zie plan hiernaast).



2. Volg uw gids en begeef u rustig naar het verzamelpunt.

